

دستورالعمل نصب، سرویس و راهاندازی

دیگ چدنی ۳۰۰

از ظرفیت ۴۳.۰۰۰ الی ۸۹.۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت

شوپاژکار، گرم و ماندگار

ISO: 94/08-2360/3

فعال نمودن گارانتی دستگاه پس از نصب، منوط به تماس با واحد خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوغاز کار و حضور نماینده این واحد در زمان راه اندازی دستگاه و تکمیل نمودن فرم های مربوطه می باشد؛ در غیر این صورت، دستگاه نصب شده به عنوان **دستگاه فاقد گارانتی** تلقی می گردد.


خدمات مشتریان: تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، خیابان نجف زرین،
خیابان جلال، پلاک ۱۱۱ تلفن: (۰۲۱) ۴۸۷۳



شوقاڙکار، گرم و ماندگار

دستورالعمل
نصب و راهاندازی
دیگ ۳۰۰

(جهت استفاده نصابها)


300 Cast Iron Boiler
Installation Guide





مدل دیگ	واحد	۵ - ۳۰۰ - ۶ - ۷ - ۳۰۰ - ۸ - ۹ - ۳۰۰ - ۱۰ - ۳۰۰
تعداد پردها	PCS	۵
ظرفیت حرارتی	kW	۵
حجم آب گیری دیگ	kCal/hr	۴۳۰۰۰
قطر دهانه دودکش	btu/hr	۱۷۱۰۰۰
حجم محفظه احتراق	Liters	۴۵
سایز اتصالات ورود و خروج دیگ	mm	۱۴۶
قطر نازل گازوئیل ۰-۳ نوع S	DN (")	۰/۴۸۹
قطر دهانه مشعل گیر	mm	۰/۷
طول دیگ (L)	mm	۹۹۰
وزن خالص دیگ	kg	۲۷۹
حداکثر دمای کاری مجاز	°C	۹۰
حداکثر فشار کاری مجاز	bar	۴
نوع سوخت گازی		
نوع سوخت مایع		
گازوئیل / گازوئیل سنگین		

شوفاژکار، گرمومانندگار




مشعل گیر	۱۱	فلنج عقب	۱
درب پایین	۱۲	واشر آببندی سایز بزرگ	۲
عایق مشعل گیر	۱۳	بوش سایز بزرگ	۳
درپوش کورکن	۱۴	میل مهار بالا	۴
میل مهار پایین	۱۵	نخ نسوز	۵
پره جلو	۱۶	عایق درب بالا	۶
بوشن سایز کوچک	۱۷	فلنج کورکن	۷
پره وسط	۱۸	درب بالا	۸
پره عقب	۱۹	پین دریچه بازدید	۹
دودکش	۲۰	دربیچه بازدید	۱۰
پیچ دوسردنده	۲۱		۱۱

تعداد قطعات به تفکیک تعداد پره های دیگ

تعداد قطعات به تفکیک تعداد پره های دیگ							نوع قطعات	ردیف
۱۰ پره	۹ پره	۸ پره	۷ پره	۶ پره	۵ پره			
۸	۷	۶	۵	۴	۳		پره وسط	۱
۱	۱	۱	۱	۱	۱		پره عقب	۲
۱	۱	۱	۱	۱	۱		پره جلو	۳
۱	۱	۱	۱	۱	۱		درب بالا	۴
۱	۱	۱	۱	۱	۱		عایق درب بالا	۵
۱	۱	۱	۱	۱	۱		مشعلگیر	۶
۱	۱	۱	۱	۱	۱		عایق مشعلگیر	۷
۱	۱	۱	۱	۱	۱		روپوش بالایی	۸
۲	۲	۲	۲	۲	۲		روپوش جانبی	۹
۹	۸	۷	۶	۵	۴		بوشن سایز بزرگ	۱۰
۹	۸	۷	۶	۵	۴		بوشن سایز کوچک	۱۱
---	---	---	۱	۱	۱		فلنج خورشیدی دهانه کوچک	۱۲
۱	۱	۱	---	---	---		فلنج خورشیدی دهانه بزرگ	۱۳
---	---	---	۱	۱	۱		دودکش دهانه کوچک	۱۴
۱	۱	۱	---	---	---		دودکش دهانه بزرگ	۱۵
۱	۱	۱	۱	۱	۱		دریچه دودکش	۱۶
۴	۴	۴	۴	۴	۴		صلی صهار	۱۷
۱	۱	۱	۱	۱	۱		فلنج کور جلو	۱۸
۱	۱	۱	۱	۱	۱		واشر کلینگریت کوچک	۱۹
---	---	---	۱	۱	۱		فلنج وصل اوله دهانه کوچک	۲۰
۱	۱	۱	---	---	---		فلنج وصل اوله دهانه بزرگ	۲۱
۲	۲	۲	۲	۲	۲		واشر کلینگریت بزرگ	۲۲
۱	۱	۱	۱	۱	۱		دروپوش نمره ۲	۲۳
۴	۴	۴	۴	۴	۴		پیچ دوسر دنده M ۱۰×۷۰	۲۴
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰		M ۱۰×۵۰	۲۵
۴	۴	۴	۴	۴	۴		پیچ دوسر دنده M ۱۰×۷۰	۲۶
۴	۴	۴	۴	۴	۴		پیچ دوسر دنده M ۱۰×۸۰	۲۷
۲	۲	۲	۲	۲	۲		M ۱۰×۹۰	۲۸
۲	۲	۲	۲	۲	۲		اشپیل	۲۹
۴	۴	۴	۴	۴	۴		پیچ ۶ گوش M ۸×۷۰	۳۰
۴	۴	۴	۴	۴	۴		واشر ۸	۳۱
۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲		واشر ۱۰	۳۲
۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲		M10 مهره	۳۳
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰		نخ نسوز نمره ۴ (گرم)	۳۴
۳	۳	۳	۲	۲	۲		خمیر دیگ	۳۵
۲	۲	۲	۱	۱	۱		ضد زنگ ۲۵۰ گرمی	۳۶
۱	۱	۱	۱	۱	۱		دستورالعمل مونتاژ دیگ ۳۰۰	۳۷


دستورالعمل مصور مونتاژ دیگ‌های ۳۰۰

- فونداسیون بتنی با روبه تراز به ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر، عرض ۷۰ سانتی‌متر، طولی برابر با ۲ سانتی‌متر بیشتر از طول دیگ و به فاصله حداقل ۱۰۰ سانتی‌متر از محل رایزر دودکش و دیوار مجاور ایجاد نمایید. پره عقب را که دارای پایه می‌باشد بعد از شستشوی داخل آن توسط شیلنگ آب به منظور استقرار آن در منتهی‌الیه فونداسیون مطابق دستورالعمل زیر آماده نمایید:



	300-5	300-6	300-7	300-8	300-9	300-10
L	90 cm	100cm	110cm	120cm	130cm	140cm
H	10 cm					
X	10 cm					
W	70 cm					




- بوش‌های آب‌بندی و محل قرار گرفتن بوش‌ها بر روی پره را تمیز کرده و سپس با ضدزنگ آغشته نمایید.



۳- با یک چکش لاستیکی بوش‌ها را در محل نصب روی پره‌ها مستقر نمایید. توجه فرمایید در صورتی که بوش‌ها درست جانیفتند و یا کچ در محل قرار گیرد، هنگام مونتاژ دچار مشکل شده و سبب پیدا شدن درز و نشت آب از دیگ می‌شوند. برای اطمینان از آب‌بندی بوش‌ها می‌توانید بوش را ضدزنگ زده و چند لایه نوار تفلون بیندید که کاملاً درز بوش و نافی پره آب‌بندی گردد. توجه داشته باشید که استفاده از بوش‌های متفرقه به دلیل زاویه اشتباه با زاویه نافی دیگ، عدم سطح تماس کافی برای آب‌بندی نداشته و باعث ایجاد نشتی و عدم آب‌بندی در زمان راه اندازی و بهره‌برداری می‌شود.


۴- در صورتی که از نخ نسوز به جای خمیر دیگ استفاده می‌شود، پس از چسب زدن روی شیارهای مربوطه، نخ نسوز باید روی شیارها و رو بروی هم چسبانده شود. چنانچه نخ نسوز به طور کامل در شیارها چسبانده نشود، گاز از درز موجود وارد موتورخانه یا فضای بین پاس‌های دیگ می‌گردد. همچنین در اثر فضای ایجاد شده بین پره‌ها و به دلیل فشار منفی موجود، باعث کاهش راندمان دیگ می‌شود.

۵- در هر مرحله پره‌های نصب شده را توسط دیگ جمع کن پرس نمایید.



شوفاژکار، گرموماندگار


۶- مراحل بیان شده در بندهای ۲ تا ۵ را تارسیدن به آخرین پره وسط ادامه دهید.



۶

نکته: توجه نمایید هرگز در هر مرحله بیشتر از یک پره، مونتاژ و پرس نشود. زیرا احتمال شکستگی و عدم آب بندی دیگ به دلیل کج جارفتن بوشها وجود دارد.


۷- پس از نصب شدن کلیه پرههای وسط و عقب مطابق روش ذکر شده، پره جلوی دیگ را مماس با محل قرار گیری بوش که مطابق با بند ۲ نصب شده و نافی پره جلو تنظیم نموده و سپس توسط دیگ جمع کن پره جلو را پرس می نماییم.




۷

۸

۸- پس از باز کردن دیگ جمع کن میل مهارهای دیگ را در محل خود قرار داده و مهرهای موردنظر را پس از محکم شدن با دست تا میزان $1/4$ تا $1/2$ دور سفت می نماییم.
دقت گردد حتماً پس از باز نمودن دیگ جمع کن اقدام به بستن میل مهار گردد، در غیر این صورت امکان شکستن گوشواره وجود دارد.




۹- محل فلنچ خورشیدی روی پره عقب را به چسب آغشته کرده و واشر را روی آن محل بچسبانید. سپس فلنچ خورشیدی را به پره جلو متصل نمایید.




شوفاژکار، گرمومانندکار


۱۰ - دودکش را روی پره عقب پس از نصب نخ نسوز قرار داده و کاملاً محکم نمایید.




۱۱ - سمت شیاردار فلنج کورکن رانیز به چسب مخصوص آغشته کرده و آن را روی واشر مربوطه قرار دهید و کاملاً محکم نمایید.



۱۲ - مجموعه درب بالا (نخ نسوز، عایق جلو، درب) را در محل های مربوطه روی پره جلو مستقر نموده و محکم نمایید.



۱۳ - مجموعه مشعل گیر (عایق، نخ نسوز، فلنچ مشعل گیر) را در محل های مربوطه روی پره جلو مستقر نموده و محکم نمایید.



شوفاژکار، گرموماندگار

مواردی که باعث ابطال گارانتی می‌گردد:

- ۱- نصب دیگ بدون رعایت نکات مندرج در دستورالعمل نصب و راهاندازی
- ۲- نصب دیگ‌های ۱۳۰۰ تو سط تکنسین‌های غیرمحاجز
- ۳- عدم وجود فونداسیون بتی (مطابق شرایط مندرج در دستورالعمل نصب و راهاندازی)
- ۴- عدم نصب سپر حرارتی (در دیگ‌های سوپیر ۴۰۰، توربیو و ۱۳۰۰)
- ۵- عدم نصب لوله آب پخش کن (در دیگ‌های سوپیر ۴۰۰، توربیو و ۱۳۰۰)
- ۶- عدم نصب پره‌های دیگ برروی شاسی فلزی (به غیر از مدل‌های سولار ۴۰۰ و سوپیر ۳۰۰)
- ۷- استفاده از دیگ در شرایط بالاتر از حد فشار کاری ذکر شده در کاتالوگ مربوط به هریک از دیگ‌ها
- ۸- اشکالات مشعل شامل موارد زیر:
 - (الف) تنظیم نبودن مشعل
 - (ب) افتادگی مشعل به مرور زمان
 - (ج) طول شله بیشتر سه چهارم طول دیگ باشد
 - (د) استفاده از مشعل با ظرفیت حرارتی بالاتر از ظرفیت دیگ
- ۹- نشتی یا ترکیدگی پره دیگ به یکی از دلایل زیر:
 - (الف) کارکرد دیگ بدون آب
 - (ب) تجمع رسبات آب و انسداد مجرای آب داخل پره
- ۱۰- تذکر مهم: به منظور کاهش تأثیرات ناشی از تجمع رسبات آب داخل دیگ، در مناطقی که سختی آب بیشتر از ۲۰۰ ppm باشد، استفاده از سختی‌گیر مناسب در مسیر ورودی آب الزامی می‌باشد.
- ۱۱- عایق نبودن لوله‌ها و اتصالات بطوری که موجب کاهش دمای آب ورودی به دیگ، کمتر از ۵۵ درجه سانتی گراد شود.
- ۱۲- عدم طراحی مناسب دودکش که موجب کاهش مکش آن و تعریق دیگ گردد.
- ۱۳- هرگونه آسیب‌دیدگی ناشی از نصب نامناسب (غیر از دیگ‌های ۱۳۰۰)
- ۱۴- هرگونه آسیب‌دیدگی ناشی از حمل و نقل

توجه

شرکت صنعتی شوفاژکار، دیگ‌های چدنی تولید خود را به مدت ۱۰ سال با رعایت شرایط فوق، تحت پوشش گارانتی خود قرار می‌دهد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و یا ارائه انتقادات و پیشنهادات، با شماره تلفن ۰۲۱ - ۴۸۷۷۳ - ۰۹۰ واحد خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژکار، تماس حاصل فرمایید